

MASALAH JALAN LALUAN MOTOSIKAL DI LEBUHRAYA PERSEKUTUAN



ARAH KUALA LUMPUR

(8 Spot)

- 1** **Jejambat (Flyover) LDP**
Terdapat dua bonggol yang catnya sudah pudar sepenuhnya.
- 2** **Hadapan Hotel Sheraton**
Permukaan jalan tampalan yang tetap pecah dan berlubang.
- 3** **Sebelum Terowong PPUM**
Terdapat retakan melintang dan lubang kecil.

- 4** **Selepas Terowong PPUM**
Permukaan jalan sentiasa basah dan licin walaupun cuaca panas.
- 5** **Kawasan Mid Valley (Terowong)**
Gelap gelita tanpa kemudahan lampu berfungsi.
- 6** **Dalam Terowong Mid Valley**
Terdapat tampalan jalan tinggi (berbukit) dan tidak rata.
- 7** **Kawasan T&N Furniture (Terowong)**
Terowong tidak berlampu (menimbulkan isu keselamatan dan ada yang lawan arus).

- 8** **Berhampiran T&N Furniture**
Jalan pecah teruk di laluan utama memaksa motosikal menghimpit ke lorong paling kiri yang sempit.

ARAH SHAH ALAM (2 Spot)

- 9** **Terowong Hadapan Axis**
Kawasan rendah yang kerap banjir dan dinaiki air bertakung setiap kali hujan.
- 10** **Laluan Bertentangan Harvey Norman**
Terdapat lopak air yang besar sehingga laluan dua lorong terpaksa menjadi satu lorong.